

重庆市渝北区人民政府办公室

渝北府办〔2021〕35号

重庆市渝北区人民政府办公室 关于印发重庆市渝北区城镇燃气安全隐患整治 百日行动实施方案的通知

各镇人民政府，区政府有关部门，各街道办事处，各城镇天然气公司：

《重庆市渝北区城镇燃气安全隐患整治百日行动实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2021年7月14日

（此件公开发布）

重庆市渝北区城镇燃气安全隐患整治 百日行动实施方案

为深刻吸取湖北十堰“6.13”燃气爆炸事故教训，根据市政府办公厅《关于开展城镇燃气、油气占压等安全隐患排查工作的紧急通知》以及《关于报送燃气油气安全隐患信息的紧急通知》要求，深入推进城镇燃气安全隐患排查整治，特制订本方案。

一、总体目标

全面落实习近平总书记重要指示、李克强总理批示和近期全国、全市、全区关于燃气安全工作相关要求，做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”，坚决遏制城镇燃气安全事故发生，全面提升燃气行业安全生产基础水平和保障能力，保障人民群众生命财产安全，为建党 100 周年营造安全稳定的环境。

二、整治内容

（一）供气侧安全隐患。涉及燃气占压、圈围、安全间距不足等供气侧隐患共计 107 项，截至 7 月 2 日，已整改供气侧隐患 48 项，有 59 项未完成整改（见附件 1）。

（二）用气侧安全隐患。涉及用户私拉乱接、器具使用不合规、连接软管老化龟裂等用气侧隐患共计 16171 项，截至 7 月 2 日，已整改用气侧隐患 12762 项，有 3409 项未完成整改。

三、整治时间

从即日起至10月上旬，分三个阶段实施。

（一）全面摸底阶段（2021年7月15日前）

各城镇天然气公司、各镇街要对目前未整改的隐患进一步开展深入排查，摸清燃气安全隐患底数和情况，建立台账清单，切实摸清底数。

（二）集中攻坚阶段（2021年9月20日前）

各城镇天然气公司、各镇街要认真梳理隐患成因，依据《城镇燃气管理条例》等法律法规和标准规范，明确整改责任主体单位，并督促制定整改方案，落实整改措施和整改时限。

各城镇天然气公司、各镇街要大力开展供气侧隐患整改工作，各镇街于每周四前将隐患整改情况（附件2）报送区经济信息委（联系人：张凯；联系电话：18883878317；邮箱212535604@qq.com）。各有关部门要按照职责分工，落实监管责任，配合镇街做好隐患整治工作。

（三）巩固提升阶段（2021年10月上旬）

相关部门、各镇街以及各城镇天然气公司要总结分析城镇燃气保护的共性问题，加强联系沟通，加强日常监督检查和保护宣传，建立保护城镇燃气的长效机制，确保城镇燃气安全水平得到根本好转。

四、职责分工

各相关单位要强化责任落实，严格按照“三个必须”要求，认真落实本地区、本行业、本领域属地属事燃气安全监管职责。

区经济信息委：统筹推进燃气隐患整治工作，督促规模以上工业企业整改占压圈围燃气设施等行为，督促燃气公司整改权属范围内的隐患，配合相关部门、各镇街督促燃气用户整改安全隐患；

区交通局：督促相关单位排查、整改公路占压、圈围燃气设施等行为；

区住房城乡建设委：督促物业、建设单位等责任主体整改占压、圈围燃气设施等行为；

区城管局：对路灯、行道树等市政设施，占压、圈围燃气设施等行为进行整改；

区文化旅游委：督促景区、旅游区等运行单位，整改占压、圈围燃气设施等行为；

区大数据发展局：督促电信、移动等通讯企业，整改占压、圈围燃气设施等行为；

区商务委：督促商贸流通企业，整改占压、圈围燃气设施等行为；

区农业农村委：督促农业企业整改占压、圈围燃气设施等行为；

各镇街：牵头整改燃气供气侧隐患，落实相关单位整改燃气隐患；对用气侧隐患的整改提供帮助和支持。督促相关单位拆除违建设施；

各城镇天然气公司：落实主体责任，认真梳理燃气安全隐患排查整治情况，做好隐患整改工作，督促相关单位整改隐患，按

照“一患一方案”的要求，为整改隐患提供技术支持。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各相关部门、镇街要深刻认识当前安全形势的严峻性和复杂性，高度重视燃气安全工作。主要领导要亲自研究，深入开展分析研判，制定工作措施，明确责任领导和工作人员，层层压实责任。

（二）落实主体责任。城镇天然气企业是城镇燃气安全生产责任的责任主体，要认真开展日常巡查巡检，严格制定巡查巡检计划，落实巡查巡检人员；规范第三方巡查人员巡线和入户安检的行为，加大管道站场设施巡查维护保养力度，加强重点区域用气隐患排查治理工作；结合三年行动，不断推进管道检测检验工作；同相关部门、镇街强化信息沟通，及时报送隐患，整治隐患。

（三）加强指导检查。各相关部门要按照《重庆市城镇燃气安全隐患整治指导意见》（渝经信环资〔2015〕63号）要求，加强对燃气安全隐患的监督检查和指导。对排查确认的各类隐患，要督促燃气企业按照“一患一案，一患一档”的要求，落实隐患整改。要强化追责问责，对重大事故隐患排查整治不力，或导致严重后果的，依法依规移送相关部门追究责任。

（四）加强教育宣传。各相关部门、各镇街、各城镇天然气公司要充分利用各类媒体平台，采用视频、标语、传单等方式，以近期湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故等案例和燃气油气设施安装规范、安全用气、应急处置、危险状态等应知应会常识为重点，开展燃气安全知识宣传教育活动，不断提高

全民安全意识。要落实安全生产举报奖励制度，畅通举报途径，兑现举报奖励，提高群众参与燃气安全监督工作的积极性，形成共建共享共治的良好格局。

- 附件：1. 重庆市渝北区城镇燃气安全隐患台账
2. 重庆市渝北区城镇燃气安全隐患整改工作推进情况表

附件 1

重庆市渝北区城镇燃气安全隐患台账

序号	隐患地点	责任单位	隐患类别	隐患内容	隐患等级	目前采取的措施	是否已整改	隐患报送单位	燃气公司联系人及电话	备注
1	兰亭水云间 8.10.12 栋住户	回兴街道 区城市管理局	占压	2008.1 我公司人员巡查发现兰亭水云间 8.10.12 栋住户建占压我方 D57×3.5 低压管线, 该管线运行压力 0.0025MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
2	绿地翠谷	宝圣湖街道 区城市管理局	占压	2016.1 我公司人员巡查发现绿地翠谷三期 A-84-29 号调压箱前业主后建房屋占压我方 D57×3.5 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
3	国际家纺城	回兴街道 区住房城乡建委	占压	2016.1 我公司人员巡查发现国际家纺城门卫室后建占压我方 D57×3.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
4	公安住宅楼	回兴街道 区住房城乡建委	占压	2016.1 我公司人员巡查发现小区杂物房后建占压我方 D57×3.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
5	木耳镇	木耳镇 区经济信息委	占压	2016.1 我公司人员巡查发现瑞鹰机械设备制造厂后建仓库占压我方 D57×3.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
6	清河世家	宝圣湖街道 区住房城乡建委	占压	2016.1 我公司人员巡查发现小区门卫室后建占压我方 D57×3.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
7	木耳镇	木耳镇 区城市管理局	占压	2016.1 我公司人员巡查发现老街后面段家属民搭建房后建占压我方 D57×3.5mm 低压管线, 该管线运行压力 0.0025MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
8	娃哈哈厂	回兴街道 区经济信息委	占压	2016.1 我公司人员巡查发现厂区内后建工具房占压我方 D57×3.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	
9	农业园区集资楼	宝圣湖街道 区住房城乡建委	占压	2016.1 我公司人员巡查发现集资楼门卫室后建占压我方 D108×4.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日 巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720	

10	三亚湾水产市场	宝圣湖街道 区城市管理局	占压	2016.1 我公司人员巡查发现门面后建占压我方 D57×3.5mm 中压管线, 该管线运行压力 0.25MPa	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
11	三亚湾水产市场 10 栋大韩水产门市	宝圣湖街道 区商务委	围圈	2021.6.18 我公司人员排查隐患发现三亚湾水产市场 11 栋大韩水产门市围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
12	三亚湾老么长寿肥肠饭店	宝圣湖街道 区商务委	围圈	2021.6.18 我公司人员排查隐患发现三亚湾老么长寿肥肠饭店围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
13	三亚湾永昌冻品行门市	宝圣湖街道 区商务委	围圈	2021.6.18 我公司人员巡查发现排查隐患发现三亚湾永昌冻品行门市围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
14	三亚湾大渝水产门市墙砖	宝圣湖街道 区商务委	围圈	2021.6.18 我公司人员排查隐患发现三亚湾大渝水产门市墙砖围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
15	三亚湾成轩海鲜门市墙砖	宝圣湖街道 区商务委	围圈	2021.6.18 我公司人员排查隐患发现三亚湾成轩海鲜门市墙砖围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
16	服装城银锦路与锦衣路口	回兴街道 区城市管理局	围圈	2021.6.21 我公司人员排查隐患发现服装城银锦路与锦衣路口围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
17	兰亭水云间 8 栋	回兴街道 区城市管理局	围圈	2021.6.22 我公司人员排查隐患发现兰亭水云间 8 栋围圈调压设备	较大	已发违章通知书, 每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
18	回兴街道	回兴街道 区经济信息委 区大数据局 区城市管理局	安全间距不足	我公司人员巡查发现宝桐路管线约 2 公里埋在公路下, 且与电缆、通讯、下水道相邻	较大	每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
19	回兴街道、农业园区	回兴街道 区城市管理局	安全间距不足	我公司人员巡查发现宝圣大道管道埋设在人行道下, 西政至农业园区段约 2 公里与相邻市政设施安全距离不足	较大	每日巡护, 加强巡检	否	凯源北新	李柯 13908383720
20	龙溪武陵路印铁路口对面	龙溪街道 区城市管理局	占压	2021 年 4 月初, 分公司在开展燃气管道安全隐患排查时, 发现龙溪武陵路印铁路口对面富缘茶楼占压 D89 中压埋地管线约 30 米, 造成原因主要为违章修建构筑物, 造成管道占压。	较大	加大占压管线巡查力度, 并开展安全宣传力度。	否	重燃江北	邹伟 18225086392

21	天邻风景	龙山街道 区住房城乡建委	圈围	2021年3月，分公司在开展燃气设施设备巡检时，发现天邻风景小区14栋1-3、1-2、13栋1-2违章搭建构筑物圈围燃气短柱3根，造成原因主要为用户私自搭建构筑物造成圈围。	一般	加大巡查力度和安全用气宣传力度，并协调用户拆除搭建的构筑物。	否	重燃江北	邹伟 18225086392
22	半山花园	龙溪街道 区住房城乡建委	圈围	2021年4月，分公司在开展燃气设施设备巡检时，发现半山花园小区底层用户违章搭建构筑物圈围燃气短柱、引入管6根，造成原因主要为用户私自搭建构筑物造成圈围。	较大	加大巡查力度和安全用气宣传力度，并协调用户拆除搭建的构筑物。	否	重燃江北	邹伟 18225086392
23	悦来立交	悦来街道 区大数据局	安全间距不足	2021年3月初，公司在开展燃气管道安全隐患排查时，发现悦来立交PE200中压埋地管线在通讯电缆（电信）井底部，造成安全间距不足。	一般	加大占压管线巡查力度。	否	两江燃气	叶茂 13648321606
24	新牌坊金华苑	龙溪街道 区住房城乡建委	占压	2019年5月巡线人员发现小区电梯占压D50管线	较大		否	凯源北城	芮南安 13983130265
25	东和春天天桥	龙山街道 区城市管理局	占压	2019年巡线人员发现天桥处修建厕所占压D108管线	一般	已向龙溪环卫去函，加强巡查频次	否	凯源北城	芮南安 13983130265
26	巴古戴斯酒店门口	龙溪街道 区商务委	圈围	2019年，巡线人员发现古巴戴斯酒店门口，用户做阳光房将D57管被圈围室内	较大	已下达违章通知书，加强巡查频次	否	凯源北城	芮南安 13983130265
27	加州百合园对面	龙溪街道 区商务委	占压	2020年，巡线人员发现加州百合园B栋对面，有私搭棚荣昌猪肉铺占压D100管线	一般	已下达违章通知书，加强巡查频次	否	凯源北城	芮南安 13983130265
28	龙山小区D区	龙山街道 区大数据局	占压	2021年6月巡线人员发现移动通信建铁塔占压D159管线	较大	已下达违章通知书，加强巡查频次	否	凯源北城	芮南安 13983130265
29	新牌坊长安福特4S店	龙溪街道 区商务委	占压	2019年巡线人员发现长安福特内有房屋占压D159管线	较大	已下达违章通知书，加强巡查频次	否	凯源北城	芮南安 13983130265
30	南开苑	龙山街道 区经济信息委	交叉、穿越	2021年燃气抢险开挖发现电力管线沟占压D159管线，存在漏气爆炸风险	较大	与产权公司联系，至今未回复，加强巡查频次	否	凯源北城	芮南安 13983130265
31	重庆市/渝北区/武陵路71号/上海大厦/1栋//03-57	龙溪街道 区经济信息委	户内	2021年6月4日入户安检发现用户家中厨房密闭，无窗户。	较大	已下发整改通知书，各场室内所优先选择自然通风，或加强机械通风。	否	凯源北城	芮南安 13983130265

32	重庆市/渝北区/银桦路/圣地阳光/5栋//33-03	龙山街道 区经济信息委	户内	021年6月1日入户安检发现用存在两个三通，三个用火点，一个私接的用火点暂未使用。	一般	已下发整改通知书，管道燃气用户需安装、改装、拆迁家用燃气设施，应当委托具有资质的燃气器具安装单位或者燃气企业实施。	否	凯源北城	芮南安 13983130265	江北区 经信委 牵头 渝北区 经信委 配合
33	华渝实验学校	龙山街道 区经济信息委 区城市管理局	占压	2017年我公司管网巡护人员在管线巡护过程中发现已有管径D159,供气压力0.3MPa的中压主干燃气管道被华渝实验学校后修的卫值班室占压，占压管道长度约10米。构筑物长期占压会存在地面沉降等因素会引起燃气管道受力不均，造成管道受损（如燃气管道变形、断裂、接口松动等）继而发生燃气泄漏，窜气到密闭空间引发爆炸等事故；同时占压会使燃气管道无法及时对被占压管道进行日常巡查检测，以至安全隐患得不到及时发现和处理，一旦发生事故，就会给抢修、抢险、救援带来极大不便，增加事故风险；且该处占压位置为学校人口密集场所，天然气输送管道一旦发生燃气泄漏发展为火灾爆炸事故时，将造成较大人员伤亡。	较大	目前我公司已给学校去函，江北区经信委也组织了现场办公协调，现场提出该学校学籍管理为江北区，地理区块为江北、渝北交界，如迁移管道至人行道则需渝北区龙山街道参与解决协调。我公司将继续加强管道巡护频次，实时观测管线运行情况。建议将该占压管道由责任方学校出资迁改以彻底解决该项隐患事宜，特此向渝北区经信委做报告请示。	否	凯源北城	芮南安 13983130265	
34	渝区长东街45号附1号	石船镇 区城市管理局	占压	石船镇渝区长东街45号附1号敖祥会违建占压，D38 低压管8米，D57 中压管8米。	较大	加大占压管线巡查力度，在未拆除违章搭建前，先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建，确实无法拆除搭建，与政府一起查看路由，如果有路由的，协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235	

35	石船菜市街 88号	石船镇 区城市管理局	占压	石船镇石船菜市街88号张国志,违建占压, D38 低压管7米。	较大	加大占压管线巡查力度,在未拆除违章搭建前,先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建,确实无法拆除搭建,与政府一起查看路由,如果有路由的,协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235
36	渝长东街96号	石船镇 区城市管理局	占压	石船镇渝长东街96号雷平兴,违建占压低 压管道, PE50 管10米。	较大	加大占压管线巡查力度,在未拆除违章搭建前,先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建,确实无法拆除搭建,与政府一起查看路由,如果有路由的,协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235
37	渝长东街78号	石船镇 区城市管理局	占压	渝长东街78号周玉金,违建占压, PE40 低压管3米。	较大	加大占压管线巡查力度,在未拆除违章搭建前,先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建,确实无法拆除搭建,与政府一起查看路由,如果有路由的,协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235
38	渝长东街102号	石船镇 区城市管理局	占压	渝长东街102号秦现华,违建占压低压力管 道, PE50 管10米。	较大	加大占压管线巡查力度,在未拆除违章搭建前,先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建,确实无法拆除搭建,与政府一起查看路由,如果有路由的,协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235

39	龙兴古镇靠龙华路停车场	龙兴镇 区城市管理局 区文旅委	占压	2021年在对龙兴古镇进行隐患排查时发现 在龙华路停车场大门旁 D38 低压管线被占 压 150 米	较大	加大占压管线巡查力度，在未拆除违章搭建前，先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建，确实无法拆除搭建，与政府一起查看路由，如果有路由的，协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235
40	龙兴古镇田云生民间菜旁	龙兴镇 区城市管理局 区文旅委	占压	2021年在对龙兴古镇进行隐患排查时发现 在田云生民间菜旁边违建占压 D38 低压 8 米	较大	加大占压管线巡查力度，在未拆除违章搭建前，先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建，确实无法拆除搭建，与政府一起查看路由，如果有路由的，协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235
41	龙兴古镇随 行酒楼旁	龙兴镇 区城市管理局 区文旅委	占压	2021年在对龙兴古镇进行隐患排查时发现 随进行酒楼旁违建占压 D38 低压 10 米	较大	加大占压管线巡查力度，在未拆除违章搭建前，先设置燃气哨兵。请政府出面拆除违章搭建，确实无法拆除搭建，与政府一起查看路由，如果有路由的，协调占压方出资改管	否	川港龙兴	邹定璋 13594477235
42	川庆农贸市场	洛碛镇 区城市管理局	占压	2011年川庆农贸市场用户私自搭建并在管 道上方修建门市，我司与政府职能部门多 次与用户协商无果，状况维持至今。	较大	加强该处隐患巡查力度与安全宣传。	否	顺通燃气	夏敏 15025370502
43	燃气公司收 费大厅对向 人行道	洛碛镇 区经济信息委	安全间 距不足	2021年6月排查实际测量发现燃气公司收 费大厅对向人行道路处中压管道距建筑物 安全距离不足。	一般	加强该处风险巡查力度。	否	顺通燃气	夏敏 15025370502
44	沙地苗圃羊圈	洛碛镇 区农业农村委	围	历史遗留，沙地苗圃羊圈燃气管道上构建 房屋，用于杂物堆积与养殖。	一般	加强该隐患处巡查力度，与屋主协商解决。	否	顺通燃气	夏敏 15025370502
45	川庆 1-5 栋	洛碛镇 区经济信息委 区住房城乡建委	交叉、 穿越	历史遗留，该处隐患管道原属川庆化工厂， 燃气管道穿过卧室或客厅。	一般	加强该隐患处巡查力度，与川庆协商燃气管 道改建方案。	否	顺通燃气	夏敏 15025370502

46	公租房 D3 区	木耳镇 区住房城乡建委	安全间距不足	2021.6.16 发现燃气管道 De160 与化粪池间距不足，影响管道长度约 20 米，主要原因 为化粪池修建时未提前与我司制定保护措施。	一般	未整改前每日对此处进行巡检。	否	佳渝燃气	刘磊 18523525557
47	尚阳康城小区	双凤桥街道 区经济信息委	占压	2021.6.18 发现尚阳康城小区庭院管线穿越 小区门市楼梯间，且与小区化粪池安全间距 不足，主要原因因为该管道运行长久，原 设计标准达不到现有安全标准。	较大	未整改前每日对此处进行巡检。	否	佳渝燃气	刘磊 18523525557
48	银翔 TYG-12 调压柜	双凤桥街道 区经济信息委	无人使用	2021.6.18 发现调压柜前端接入市政用气管 道，未有控制阀门，调压柜为用户资产， 现无人巡检维护。主要原因因为银翔公司搬 迁后，无法联系相关方办理调压柜拆除事 宜。	一般	未整改前每日对此处进行巡检。	否	佳渝燃气	刘磊 18523525557
49	伴山名都 9 幢	回兴街道 区住房城乡建委	占压	2021.6.14 巡检排查发现我司中压 φ57 燃气 管道被保安亭占压，影响管道长度为 5 米； 隐患原因是伴山名都小区勤政物业在我司 燃气管道上方修建保安亭，占压我司燃气 管道。该行为违反了《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006) 关于燃气管道与建筑物 间距的相关规定；违反了《重庆市天然气 使用及设施安全管理办法》第二十四条“任 何单位和个人不得修建(构)筑物包围或 占压天然气设施”的相关规定。	较大	通知物业进行整改	否	重庆中燃	郑婷 13996227383
50	伴山名都 5 栋	回兴街道 区商务委	占压	2021.6.14 发现我司 φ57 中压燃气管道被占 压，影响管道长度约为 15 米；隐患原因是 渝临阁福满家宴酒店在其大门修建构筑物 占压我司燃气管道。该行为违反了《城镇 燃气设计规范》(GB50028-2006) 关于燃 气管道与建筑物间距的相关规定；违反了 《重庆市天然气使用及设施安全管理办 法》第二十四条“任何单位和个人不得修建 (构)筑物包围或占压天然气设施”的相 关规定。	较大	通知物业进行整改	否	重庆中燃	郑婷 13996227383

51	龙石路	回兴街道 区商务委	占压	2021.6.19 巡检排查发现我司 PE90 燃气管道被洗车场占压，影响管道长度约 35 米；隐患原因是喜悦汇汽车服务公司修建洗车场占压我司燃气管道，电话 13647622216。该行为违反了《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）关于燃气管道与建（构）筑物间距的相关规定；违反了《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》第二十四条“任何单位和个人不得修建建（构）筑物包围或占压天然气设施”的相关规定。	较大	加强该隐患处巡查力度。	否	重庆中燃	郑婷 13996227383	
52	渝北区老年大学	仙桃街道 区住房城乡建委	占压	2021.6.24 巡检排查发现我司中压 PE110 燃气管道被临时住宿楼及食堂占压，影响管道长度约为 10 米；隐患原因是中交第二航务工程局修建临时住宿楼及食堂形成占压。该行为违反了《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）关于燃气管道与建（构）筑物间距的相关规定；违反了《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》第二十四条“任何单位和个人不得修建建（构）筑物包围或占压天然气设施”的相关规定。	一般	加强该隐患处巡查力度。	否	重庆中燃	郑婷 13996227383	
53	渝航路 41 号	两路街道 区商务委	占压	2021.6.18 巡检排查发现我司 $\phi 32$ 中压管道被占压，影响管道长度为 6 米；隐患原因是长嘉足浴用户砌筑步梯时将我司燃气管道占压，形成安全隐患。该行为违反了《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）关于燃气管道与建（构）筑物间距的相关规定；违反了《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》第二十四条“任何单位和个人不得修建建（构）筑物包围或占压天然气设施”的相关规定。	一般	加强该隐患处巡查力度。	否	重庆中燃	郑婷 13996227383	

54	翠湖路136号	双龙湖街道 区城市管理局	围	2021.6.21 巡检排查发现燃气设施调压箱被圈占，影响管道长度6米，2台调压设备；隐患原因是用户搭建住所居住形成圈占。该行为违反了《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）关于燃气管道与建（构）筑物间距的相关规定；违反了《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》第二十四条“任何单位和个人不得修建建（构）筑物包围或占压天然气设施”的相关规定。	一般	通知责任人、物业进行整改，加强该隐患处巡查力度。	否	重庆中燃	郑婷 13996227383
55	统景长堰村	统景镇 区交通局	占压	2021年2月，巡线人员巡查到长堰村PE中压管道上面变成了新公路。经了解是政府建设的。如不改造或加深加套管是有隐患的。整改方案：改造或加深加套管。	一般	加强该处隐患巡查，协商政府解决。	否	顺通锦杨	任伟 13368298799
56	统景长堰村	统景镇 区交通局	占压	2021年5月，巡线人员巡查到长堰村新建公路在我PE燃气管道上。建设单位为统景政府。如不改造或加深加套管是有隐患的。整改方案：改造或加深加套管。	一般	加强该处风险巡查力度。协商政府解决	否	顺通锦杨	任伟 13368298799
57	景同路3个点	统景镇 区城市管理局	交叉、 穿越	2018年，重庆特检处来我司检查管道。在开挖处理锈点时发现景同路在不同地点有3处108管道横穿于市政下水管道中。无法找到施工方。整改方案：下水井改造或管道改造。	较大	一处加了套管，2处做防腐处理，加强巡查力度。	否	顺通锦杨	任伟 13368298799
58	景奇路，景御路	统景镇 区住房城乡建委	围	2017年，统景政府在改造街道房屋风貌整治时，将燃气表箱及表箱前端管道及闸阀圈围。导致无法维护和使用时。这种情况有13处，修建时与政府协商未果并递交了情况报告给政府和经信委。整改方案：管道改造或拆除墙砖	一般	加强该隐患处巡查力度。	否	顺通锦杨	任伟 13368298799
59	御临村委会 对面	统景镇 区文旅委	围	2021年巡线员发现景区旅投集团修围墙占压108管线约50米左右.整改方案:拆除围墙或管道改造	一般	已下达违章通知书，加强巡查频次	否	顺通锦杨	任伟 13368298799

附件 2

重庆市渝北区城镇燃气安全隐患整改工作推进情况表

序号	隐患类型	隐患地点	工作进展	预计完成时限	存在问题及下一步工作打算	镇街督办人姓名及联系电话	备注

注：有关镇街于每周四中午 12 点前报送至邮箱：212535604@qq.com。